

# 2011

**RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE MANUTEÇÃO DO AÇUDE FAÉ**



## RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE MANUTEÇÃO DO AÇUDE FAÉ

Resenha fotográfica das obras de manutenções nas estruturas componentes do sistema açude Faé, com ajuda da GESIN, a Gerência Regional da COGERH em Iguatu realizou.



**ANTES - Defeito de drenagem no coroamento.**



**DEPOIS - Reposição do aterro compactado.**



**ANTES -Entulhos oriundos de escorregamentos das ombreiras do sangradouro .**



**ANTES -Entulhos oriundos de escorregamentos das ombreiras do sangradouro .ANTES -  
Reposição do aterro compactado.**



**ANTES - Vegetação no sangradouro.**



DEPOIS - Retirada e limpeza de entulhos e vegetação no sangradouro, lado direito.



DEPOIS - Retirada e limpeza de entulhos e vegetação no sangradouro, lado esquerdo.



DEPOIS - Limpeza da vegetação arbustiva do sangradouro.



**DEPOIS - Rebaixamento do nível do sangradouro para desviar as águas para um local mais adequado do canal de restituição.**



**DEPOIS - Construção de estrada para desviar os veículos da parede do açude.**



**DEPOIS - Conserto no canal de restituição e limpeza dos poços naturais , evitando assim prejuízos dos proprietários durante as enchentes e períodos de estiagens.**

**Mardonio Carvalho Mapurunga**